



10)  
درجات

السؤال الأول :

- (أ) إرسم مخططًا تفصيليًّا يوضح المراحل المختلفة لمعالجة المياه بمحطات مياه الشرب.  
(ب) أذكر استخدامًا واحدًا لكل من:

Enamel - 3	Alum - 2	UV - 1
Permutite - 6	RO - 5	Phosphating - 4

10 درجات)

سيكتين أحدهما تتكون من فلزين لا يمتزجان في الحالة الصلبة ولا يكونان مركباً كيميائياً والأخرى تتكون من فلزين يكونان مركباً كيميائياً. قارن بين السبيكتين في جدول من حيث الآتي:  
1- اسم التنصيرين المكرر لـ السبيكة 2- نسب كل فلز كونا السبيكة 3- درجة حرارة تكون السبيكة 4- نوع السبيكة

السؤال الثالث:

فرن يعمل عند ضغط ثابت مستخدماً وقود الهكسان ( $C_6H_{14}$ ) مشتعلًا مع الهواء بنسبة زيادة 35% ل تمام احتراق الوقود احسب:

1. كمية الهواء اللازم لإحتراق 980 جرام من هذا الوقود.
2. درجة الحرارة التي يصل إليها الفرن.
3. الضغوط الجزئية لمكونات العادم وحجم العادم إذا تم تبريده إلى  $45^{\circ}C$  وكذلك كثافته مع فرض أن (ضغط العادم الكلي = 770 mm.Hg وضغط بخار الماء المشبع عند  $45^{\circ}C$  = 71.6 mm.Hg).
4. درجة حرارة الفرن إذا تم تسخين الهواء اللازم للإحتراق إلى  $210^{\circ}C$ .
5. كمية الماء المتكتف عند  $45^{\circ}C$ . وكيف يمكن خفض درجة حرارة الفرن وكيف يمكن رفعها.

- مع فرض أن -القيمة الحرارية للهكسان = 10 كيلو سعر/جرام.

-كفاءة العزل الحراري = 75 %.

- درجة حرارة الوسط =  $30^{\circ}C$ .

-الحرارة الكامنة لتبييض الماء عند هذه الظروف = 550 سعر/جرام.

$C=12$  ,  $H=1$  ,  $N=14$  ,  $O=16$

السؤال الرابع:

(أ) ما هي الخواص العامة لمحاليل المواد الصلبة غير المتقطيرة في السوائل موضحاً إجابتك بالرسم؟ وكيف يمكن تعين الوزن الجزيئي لمادة صلبة تذوب في الماء؟ وما هو تأثير المواد الإلكترولية على تلك الخواص؟

(ب) حامض هيدروكلوريك (HCl) تركيزه 38% وكتافته 1.2 gm/ml. احسب تركيزه بالمولارية وكذلك المولالية والعيارية وكذلك تركيزه بالكسر الجزيئي.

(ج) أذيب 1.6 جرام من مادة مجهولة في 100 جرام من الماء فتتج محلول درجة تجمده  $0.496^{\circ}C$  – احسب الوزن الجزيئي للمادة المجهولة ثم احسب كمية السكر ( $C_{12}H_{22}O_{11}$ ) التي تضاف لنفس كمية الماء التي تسبب نفس الانخفاض في درجة التجمد.

درجة تجمد الماء = صفر درجة غليان الماء =  $100^{\circ}C$  ,  $K_f=1.86 K$  ,  $K_b=0.513 K$

السؤال الخامس:

(10 درجات)

- أ- اقرأ الجزء الآتي ثم اختر الإجابة الأفضل (لكل سؤال إجابة واحدة فقط). انقل إجابتك إلى كراسة الإجابة مع ذكر رقم السؤال والإجابة في أول السطر.
1. من المواد الأولية المستخدمة في صناعة الزجاج
    - أ) الكلنكر والحجر الجيري ب) السليكا والكلنكر ج) السليكا ونترات البوتاسيوم د) النشادر والرمل.
  2. يمكن التخلص من التلوث بالهيدروكربونات عن طريق أ) الترشيح ب) غرف الاحتراق الثانية ج) التبريد) ج أو ب
  3. من أهم المواد الأولية المستخدمة في صناعة الأسمنت أ) الكلنكر ب) الحجر الجيري ج) أكسيد الكالسيوم د)  $C_4AF$
  4. التركيب الكيميائي للديوكسين هو
 

(أ) $C_{10}H_8O_2Cl_4$	ب) $C_{12}H_8O_2Cl_4$	ج) $C_{10}H_{12}O_3Cl_3$	د) $C_{12}H_{12}O_2Cl_4$
------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------
  5. يستخدم الأسمنت عالي الألومينا في
    - أ) واجهات المبني ب) مقاومة مياه البحر ج) بناء السدود د) تطبيقات الأفران في الصناعة
  6. القواعد حسب تعريف لويس هي التي
    - أ) تعطي زوج الكترونات ب) تستقبل زوج الكترونات ج) تزيد تركيز أيونات  $OH^-$  السالبة د) تستقبل بروتونات
  7. عند تفاعل الماء مع النشادر فإن الماء يعتبر
    - أ) قاعدة ب) حمض ج) ملح د) لا شيء مما سبق.
- (7 درجات)

ب- وجد أن الرقم الهيدروجيني لمحلول حمض الفورميك  $HCOOH$  يساوي 2.38 وكان تركيزه 0.2M أكتب معادلة تأين الحمض وبين التركيزات الابتدائية والتغيير الحادث بها والتركيزات عند الاتزان لكل مكونات التفاعل ثم احسب ثابت الحمض.

(3 درجات)

السؤال السادس:

(10 درجات)

- أ- ارسم كل مما يأتي مع بيان الأجزاء على الرسم:  
الفرن الدوار - مخطط الاتزان للماء
- (3 درجات)

ب- اذا كان تركيب الكلنكر في عينه أسمنت هو

CaO	SiO <sub>2</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	MgO
17	5	1	0,5	0,2

بالطن

(أ) أذكر المركب المسؤول عن الشك في الأسمنت و مقاومته مياه البحر واحسب كميتهما.  
(ب) احسب المعامل الهيدروجيني مع المقارنة بالقيم القياسية.

(ج) احسب كمية كربونات الكالسيوم التي تم استخدامها.(د) احسب كمية اكسيد الماغنيسيوم الناتجة

(5 درجات)      Si=28      Fe=56      O=16      Al=27      Ca=40

-- لنظام متزن يتكون من الثلج وماء (سائل) و كربونات كالسيوم . أذكر مع الشرح عدد المكونات و عدد الأطوار ثم احسب عدد درجات الحرارة مع تعريف كل منها

(2 درجات)      مع تمنياتنا بال توفيق